

Le forfait révision inclut la main d'œuvre, le remplacement des équipements de sécurité à péremption et toutes les fournitures remplacées régulièrement dans le cadre de la révision : sac étanche, joints, cerclage, adhésifs, etc. sous réserve que le radeau ait été révisé régulièrement et que des conditions normales d'utilisation et de stockage aient été respectées.

TYPE DE RADEAU	Références radeaux	REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE									TARIF TTC (€)(1) (2) (3)
		Pyrotechnie	Comprimés	Batons lumineux	Piles	Lampe lithium	Kit de Réparation	Pharmacie	Vivres	Eau	
RADEAU ISO 9650-2 4P	52372 - 52373	x	x	x	x	x	x				438
RADEAU ISO 9650-2 6P	52374 - 52375	x	x	x	x	x	x				465
RADEAU ISO 9650-2 8P	52376 - 52377	x	x	x	x	x	x				489
RADEAU ISO 9650-1 4P <24H	52161 - 52162	x	x		x	x	x				517
RADEAU ISO 9650-1 6P <24H	52380 - 52381	x	x		x	x	x				537
RADEAU ISO 9650-1 8P <24H	52382 - 52383	x	x		x	x	x				559
RADEAU ISO 9650-1 10P <24H	52384 - 52385	x	x		x	x	x				574
RADEAU ISO 9650-1 12P <24H	52387	x	x		x	x	x				606
RADEAU ISO 9650-1 4P >24H	52163 - 52176	x	x		x	x	x	x	x	x	640
RADEAU ISO 9650-1 6P >24H	52388 - 52389	x	x		x	x	x	x	x	x	659
RADEAU ISO 9650-1 8P >24H	52390 - 52391	x	x		x	x	x	x	x	x	712
RADEAU ISO 9650-1 10P >24H	52392 - 52393	x	x		x	x	x	x	x	x	736
RADEAU ISO 9650-1 12P >24H	52395	x	x		x	x	x	x	x	x	754
CL V 6P	16230 - 16231	x			x		x				429
CL II 6P <24H	16232 - 16234	x	x	x	x	x	x	x			560
CL II 8P <24H	16236 - 16237	x	x	x	x	x	x	x			575
CL II 10P <24H	16256 - 16257	x	x	x	x	x	x	x			604
CL II 6P >24H	16233 - 16235	x	x	x	x	x	x	x	x	x	614
CL II 8P >24H	16239 - 16242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	662
CL II 10P >24H	16258 - 16259	x	x	x	x	x	x	x	x	x	720

(1) En supplément pour toute révision :
Collecte et recyclage des produits pyrotechniques et piles (10,80 € TTC pour un radeau côtier ou hauturier <24h, 16,80 € TTC pour un radeau hauturier > 24h)

(2) En supplément changement de bouteille de CO2 obligatoire tous les 9 ans :
- Radeau fabriqué avant le 1er janvier 2018 : 115 € TTC (offert pour tout radeau fabriqué à compter du 1er janvier 2018 et sous réserve de révision effectuée tous les 3 ans)
- Radeau fabriqué à compter du 1er janvier 2018 : Main d'oeuvre 34,80 € TTC (Bouteille OFFERTE sous réserve de révision effectuée tous les 3 ans)

(3) Tarif applicable en France sous réserve de révisions effectuées aux échéances régulières
 La périodicité de révision reste annuelle pour les professionnels et les bateaux navigant en zones tropicales

LES LIMITES DE L'INTERVENTION:

En cas de dommage du sac ou du container, la réparation ou le remplacement de celui-ci est à votre charge.
 Ces prix n'incluent pas les interventions supplémentaires effectuées par votre revendeur.
 Un devis peut être établi sur demande.
 Pour tout devis refusé et retour du radeau souhaité, un forfait transport et main d'œuvre de (85 € TTC) est facturé pour le retour du radeau en l'état.
 Le même forfait sera facturé si le radeau est expédié par erreur et retourné sans avoir été révisé.
 En l'absence du carnet un duplicata sera établi à la charge du client (41€ TTC).

