Tableau 1

Date	Heures Moteur	Loch	Vidange Huile Moteur	Filtre Huile	Filtres GO	Filtre à air	Vidange Refroidist	Nettoyage Echangeur	Calor stat	Courroie	Turbine Eau de mer	Bague Hydrolub	Vidange Huile Reduct	Décrassage coude echpt	Autre Intervention	Commentaires
13.10.2007	510	2800														Achat 88k€ (Oceanis 331 Clipper de 2003)
31.07.2008	534										✓					Le moteur chauffe, pas d'amélioration avec turbine neuve
12.08.2008	553	3080	✓	✓	✓											
19.09.2009	590	3400					✓	✓	⋖	✓						Echangeur englué : après nettoyage problème de chauffe résolu
07.10.2010	637	3670	✓	✓	✓											26 mois et 84 heures
05.04.2011	637	3670												✓		
10.06.2011	650	3732				✓										Fabrication maison avec mousse d'emballage
25.07.2011		3732													✓	Changement du tridata donc RAZ Loch (932 MN depuis Achat)
12.04.2013	734	541	✓	⋖	✓											30 mois et 97 heures
04.04.2015	840	1236									✓				✓	Réfection pompe eau de mer (roulements + joints + peinture)
10.04.2015	840	1236					✓	✓							✓	Pose robinet vidange circuit refroidissement primaire
13.11.2015	876	1524	✓	✓	✓											31 mois et 142 heures
05.11.2016	916	1833					✓	✓							✓	Peinture pompe circuit refroidissement primaire + pose flexibles circuit chauffe eau
05.04.2017	916	1833				✓										Aliexpress filtre universel moto 5 ans
01.11.2017	974	2182	✓	⋖	V									✓		24 mois et 98 heures Peinture coude 3114 MN parcourus en 10 ans