

Câble de liaison croisé 3 fils :


Les signaux les plus importants sont, bien entendu, la masse (broche 5) ainsi que les signaux de données RxD et TxD.

Ainsi avec un minimum de 3 fils, il est possible de réaliser une liaison série.

Dans ce cas tous les signaux de contrôle sont bouclés.

C'est un cordon réversible.

Schéma :



Réalisation :

Cordon simple croisé à 3 fils

