



Visiblement le courant maxi est de 6 Amp, suffisant pour charger une batterie moyenne

Attention: vu qu'il n'y a pas de régulateur, contrôler la tension batterie
il ne faut pas dépasser 14,5 v pendant plus de 20 mn , car risque de destruction.